



Ing.-Büro Schnitzspahn
Tragwerksplanung
Holz-Stahl-Betonbau

Ansprechpartnerin
Bettina Lentz

info@ing-bs.net
07457 / 9496-0
0178 / 47643302

Absturzgefahr

Unzureichender Schutz bei Gerüsten





Ing.-Büro Schnitzspahn
Tragwerksplanung
Holz-Stahl-Betonbau

Ansprechpartnerin
Bettina Lentz

info@ing-bs.net
07457 / 9496-0
0178 / 47643302

Bodenkanal ohne Abdeckung
oder Absperrung



Unzureichende Absicherung
des abgebrochenen
Treppenhauses



Ing.-Büro Schnitzspahn
Tragwerksplanung
Holz-Stahl-Betonbau

Ansprechpartnerin
Bettina Lentz

info@ing-bs.net
07457 / 9496-0
0178 / 47643302



Unzulässiger Baustellenzugang

Nicht ausreichende
Absperrung eines Aufzug-
schachtes






Ing.-Büro Schnitzspahn
Tragwerksplanung
Holz-Stahl-Betonbau

Ansprechpartnerin
Bettina Lentz

info@ing-bs.net
07457 / 9496-0
0178 / 47643302



Fehlende Absturzsicherung
und ungesicherte Leiter

Ordentlich ausgeführte
Sicherung der Leiter

